

THE T I S



Kundi: Klaksvíkar kommuna  
Sýnið tikið: 16-05-17  
Sýnið móttikið: 16-05-17  
Kanning byrja: 16-05-17  
Kanning endað: 19-05-17

Kanningarúrslit VAT-2017-40469, útg.2

Síða 1 af 2

### Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	11 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,6	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,81	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt

### Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur - Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	40	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	6,7	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,3	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,91	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	10	mg/L Pt

### Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,6	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	0,13	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THE T I S



Kundi: Klaksvíkar kommuna Kanningarúrslit VAT-2017-40469, útg.2  
Sýnið tikið: 16-05-17  
Sýnið móttikið: 16-05-17  
Kanning byrja: 16-05-17  
Kanning endað: 19-05-17

Síða 2 af 2

#### Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsökkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,0	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	14,8	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	1-4	2,89	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	8	mg/L Pt

#### Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Svínoy, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	2560 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	727	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	129	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	22	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	6,8	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	13,9	mS/m við 25°C
Turbitetur*	DS/EN ISO 7027:2001.mod	-	2,78	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	54	mg/L Pt

 Signatur, der kan gendannes

Marita Debess Magnussen

Mikrobioloqur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar  
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd  
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis  
\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)