

THE T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44768

Sýnið tikið\*: 28-08-18  
Sýnið móttikið: 28-08-18  
Kanning byrjað: 28-08-18  
Kanning endað: 31-08-18

Síða 1 af 3

#### Sýnið 001:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur – Norðoyri Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	9 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,3	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,92	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	9	mg/L Pt

#### Sýnið 002:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Eystur – Grashjalla Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	8 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,9	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,67	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	11	mg/L Pt

#### Sýnið 003:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Stangavegur Stað 1, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	3 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,10	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vege við at seta seg í samband við Thetis

# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



THE T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgrøta 32  
FO-700 Klaksvík



### Kanningarúrslit VAT-2018-44768

Sýnið tikið\*: 28-08-18  
Sýnið móttikið: 28-08-18  
Kanning byrjað: 28-08-18  
Kanning endað: 31-08-18

Síða 2 af 3

#### Sýnið 004:

Sýnis staður og slag: Klaksvík Vestur – Brekkuskákið Stað 2, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	1 est	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,2	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	13,5	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,11	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	5	mg/L Pt

#### Sýnið 005:

Sýnis staður og slag: Svínoy, drekkivatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 orsøkin kannast	0	/mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
pH	ISO 10523:2008	≥ 6,5 og ≤ 9,5	7,1	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	250	7,51	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1-4	0,19	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	6	mg/L Pt

#### Sýnið 006:

Sýnis staður og slag: Svínoy, rávatn

Kanningar lýsing	Kanningar háttur	Markvirðir	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorganismur 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	270	/mL
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	250	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	-	80	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	10	/100mL
pH	ISO 10523:2008	-	7,03	
Leiðingarevnið	DS/EN 27888:2003	-	7,51	mS/m við 25°C
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0,76	FNU
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	8	mg/L Pt

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing


<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)



T H E T I S

Klaksvíkar kommuna  
Nólsoyar Pálsgøta 32  
FO-700 Klaksvík

Síða 3 af 3



### Kanningarúrslit VAT-2018-44768

Sýnið tikið*:	28-08-18
Sýnið móttikið:	28-08-18
Kanning byrjað:	28-08-18
Kanning endað:	31-08-18



Signatur, der kan qendannes

**X** Marita Debess Magnussen

Marita Debess Magnussen

Mikrobiologur/Stjóri

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/8827b270-bde8-4abc-b2f8-a67621ea5

*Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar*

Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd

Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis

# Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013

\*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f  
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51  
Mobile: +298 791800

FO-100 Tórshavn  
[thetis@thetis.fo](mailto:thetis@thetis.fo)